

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА- ДЕТСКИЙ САД № 7

236029, г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 7, ds007@edu.klgd.ru тел 96-32-06, тел. 64-05-25  
ИНН 3905014301, КПП 390601001, ОГРН 1023900771927

Исходящий № 59 от 28.04.2022г.

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
по городскому округу  
«Город Калининград»

**Отчет о выполнении Предписания об устранении нарушений  
обязательных требований пожарной безопасности № 194/1 от 22.03.2022  
МАДОУ ЦРР д/с № 7  
Корпус № 3 по адресу г. Калининград, ул. Адмиральская, 7**

Во исполнении Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 194/1 от 22.03.2022 сообщаем следующее:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Срок нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не предоставлена декларация пожарной безопасности	До 01.09.2022	Не выполнено
2.	Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в нерабочем состоянии	До 01.09.2022г.	Выполнено
3.	На путях эвакуации с помещением подвального этажа не предусмотрено аварийное освещение	До 01.09.2022г.	Не выполнено
4.	В помещениях групповых ячеек применен материал для отделки пола с неустановленным классом опасности (не представлены содержащие информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых)	До 01.09.2022	Не выполнено
5.	Для отделки стен помещений групповых ячеек применены материалы с неустановленным классом опасности (не представлены содержащие информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых)	До 01.09.2022	Не выполнено

6.	Отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости маршей и площадок деревянной лестницы не менее R 45	До 01.09.2022	Не выполнено
7.	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек составляет 1,2 м., а именно 0,82м из группы № 9 (из помещения № 9 в помещение № 7 в соответствии с планом 1-го этажа), 0,91м- из группы № 8 (из пом. № 18 в помещение № 3 в соответствии с планом 1-го этажа)	До 01.09.2022	Не выполнено
8.	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек составляет 1,2 м., а именно из помещения № 1- 1 м., пом. №13- 0,77м., в соответствии с планом 1-го этажа из помещения №11-0,97м. в соответствии с планом 2 -го этажа.	До 01.09.2022	Не выполнено
9.	Не представлены документы о выполнении обработки стропил и обрешетки зданий огнезащитными составами не ниже группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо о выполнении их конструктивной огнезащиты, не способствующей скрытому распространению горения.	До 01.09.2022	Выполнено
10.	Размещаемые в зданиях помещения складского назначения, а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных процессов не категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130	До 01.09.2022г.	Не выполнено
11.	На лестничной клетке в уровне чердака, в соответствии с планом 2-го этаж, допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией	До 01.09.2022г.	Выполнено

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №7



И.Н. Шевченко

	соответствии с планом 1-го этажа, размещены детские кровати для сна		
14.	Ширина участка пути эвакуации по внутренней лестнице, предназначенной для эвакуации людей из здания составляет менее 1,35., а именно: 1,2 м.	До 01.09.2022	Не выполнено
15.	Размещаемые в зданиях помещения складского назначения, а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных процессов не категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130	До 01.09.2022г.	Не выполнено
16.	Запоры на дверях эвакуационных выходах из помещений в полном объеме не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	До 01.09.2022г.	Выполнено

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №7



И.Н. Шевченко

